

Capa de anclaje o capa base


Aplicar mecánicamente o adherir completamente (autoadhesivo, soplete o asfalto caliente). La fijación adecuada de la capa base se define por el sistema especificado, la selección del producto y el tipo de cubierta.

Tiras de vierteaguas

Aplicar con asfalto caliente y asegurar un sangrado de 1/4".

Metal del borde

Aplicar mecánicamente un mínimo de dos filas empalmadas, 6" O.C. O según lo requiera el código de construcción; los solapes finales deben recibir dos clavos. El metal del borde debe tener un aumento mínimo de 3/4" para las membranas de superficie de grava y un aumento de 3/8" para las membranas de superficie lisa o mineral.



PLANO NO HECHO A ESCALA